

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/04/20	填表日期	111/04/21
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97) X: 271612.42 Y: 2751347.55
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>魏正安/生態檢核調查</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>周叔平/德嘉技術/主任</u>	
 - 龍潭汙水道以聖亭路及中豐路先行動工，兩條路車流量大，施工為現行人孔蓋或是在馬路上直接挖掘，主要於地下施作汙水道，對周邊環境影響不大。 - 中豐路施工地點靠近中央分隔島，建議施工時迴避行道樹，勿堆放器具於分隔島植栽旁。 - 因周圍都為住家注意工程產生的土方泥沙需確實清運，並定時灑水降低工程車出入揚塵，維持工區清潔。		  聖亭路 Ec10 人孔試挖，每日施工後，道路打掃清潔、坑洞覆蓋鐵板並清洗路面	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/06/22	填表日期	111/06/24
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97) X: 271612.42 Y: 2751347.55
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
	施工單位		
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 李京樺/生態檢核調查		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)	



1. 本次現勘中豐路因故停工，聖亭路部分施工區域有護欄壓迫到分隔島灌木植栽的情形，建請稍微移動護欄使植物生長不受護欄影響。

改善: 有關中豐路施工圍籬壓迫到分隔島灌木植栽的情形，施工廠商已移設圍籬，以避免影響圍。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

龍潭污水下水道工程生態檢核表 施工階段附表


C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/07/19	填表日期	111/07/19
紀錄人員	黃淇風	勘查地點	(TWD97) X: 271612.42 Y: 2751347.55
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黃淇風	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>黃淇風/生態檢核調查</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) _____	
			
1. 工區位於馬路中央，周圍無任何植被或發現其他生物，現勘當天已開始飄雨，無發現揚塵及土方等問題，工區本身無自然生態議題。 2. 本次現勘聖亭施工路段皆已使用圍欄及警示三角錐圍好，材料放置區也都已圍欄警示不影響用路人。			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程生態檢核表

C-01 施工階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111/08/18	填表日期	111/08/22
紀錄人員	李京樺	勘查地點	(TWD97)X: 271612.42 Y: 2751347.55
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
甘偉煌	德嘉技術工程股份有限公司/工地主任	會同現勘	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>李京樺/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>甘偉煌 /(德嘉技術/工地主任)</u>	
			
			
1. 工區周圍植栽主要為分隔島之灌叢及草本植物，現場柵欄、工程材料皆無倚靠或堆放於分隔島植栽之情形，建請繼續保持。		工區周圍植栽主要為分隔島之灌叢及草本植物，現場柵欄、工程材料皆保持無倚靠或堆放於分隔島植栽	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程生態檢核表

C-01 施工階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111/09/20	填表日期	111/09/21
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97) X: 271612.42 Y: 2751347.55
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
黃盈賓	德嘉技術工程股份有限公司/領班	會同現勘	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 甘偉煌(德嘉/工地主任)	
 聖亭路施工地點確實以警示圍籬與導引車道，材料堆置於警示圍籬內無散落，施工地點道路旁植栽無受到工程影響，施工產生土方直接由載運車運出，建議載運車應確實以防塵網覆蓋土方，施工完畢路面應清洗降低揚塵對現地環境影響。		 載運車有確實以防塵網覆蓋土方，施工完畢路面亦清洗完成，落實執行降低揚塵對現地環境影響。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程生態檢核表

C-01 施工階段現場勘查紀錄表


勘查日期	111/10/13	填表日期	111/10/13
紀錄人員	黃淇風	勘查地點	(TWD97) X: 271612.42 Y: 2751347.55
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黃淇風	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 黃淇風/生態檢核調查		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 甘偉煌(德嘉技術工程股份有限公司/工地主任)	
			
 目前施工地點位於聖亭路及中豐路，皆位於道路上並以警示圍籬導引車流，材料皆堆置於警示圍籬內無散落，施工地點旁皆為人工建物及道路，人為干擾大，無明顯生態議題。		 位於聖亭路及中豐路施工地點，目前警示圍籬皆已撤除，恢復道路通行，無生態干擾疑慮。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程生態檢核表

C-01 施工階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111/11/18	填表日期	111/11/18
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X:271158.696 Y:2750902.362
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
陳芳琳	德嘉技術工程股份有限公司/助理	會同現勘	
林琨皓	式新工程顧問有限公司/監造	會同現勘	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 甘偉煌 (德嘉公司/工地主任)	



1. 本次現勘當天施工地點為聖亭路，同時有多個施工位置，施工範圍與器材皆使用既有鋪面，並確實以圍欄、警示三角錐及維桿圍好，無影響道路旁植栽。
2. 施工產生的土方以太空包填裝堆放，無裸露土石方，現勘無揚塵產生，建議施工完畢後進行路面清潔恢復道路整潔，其餘無明顯生態議題。

1. 施工區域保持原設置位置，無影響路旁植栽。
2. 施工後清除完畢後已撤場，路面清洗乾淨。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。