

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/03/08	填表日期	111/03/21
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X:273111.97Y:2760888.65
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 焦明彥(桃園市政府水務局/聘用技術師)	
 1. 健福宮往東明街段左岸水泥上有積水，因為是死水非流動水，目測有許多藻類，可能會有孳生蚊蟲疑慮，建議清除，可以利用覆土或是覆蓋碎石及噴草仔取代表面水泥積水狀況。		1.感謝委員建議，本局將於汛期前施作河道疏濬時一併清除。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。