


桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 112 年 05 月 24 日		施工進度: 82%		預定完工日期: 112 年 12 月 31 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造股份有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型		☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____			
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:112 年 05 月 24 日)

項目 1	工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	工程作業中撒水
照片	
項目 2	土方處置作業應以防塵網敷蓋，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	土方堆置處以防塵網敷蓋
照片	

附註：


1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 112 年 05 月 09 日		施工進度: 81%		預定完工日期: 112 年 12 月 31 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造股份有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型		☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____			
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:112 年 05 月 09 日)

項目 1	工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	工程作業中撒水
照片	
項目 2	土方處置作業應以防塵網敷蓋，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	土方堆置處以防塵網敷蓋
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 112 年 04 月 25 日		施工進度: 80.5%		預定完工日期: 112 年 12 月 31 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造股份有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)	異常狀況發現日期		民國 年 月 日		
異常狀況說明	解決對策				
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 張 民

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:112 年 04 月 25 日)

項目 1	土方處置作業應以防塵網敷蓋，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	土方堆置處以防塵網敷蓋
照片	
項目 2	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護
說明:	樹木以警示帶等標示妥善保護
照片	

附註：


1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 112 年 04 月 12 日		施工進度: 78.5%		預定完工日期: 112 年 12 月 31 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造股份有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區, 應利用原工程擾動區, 避免擴大非必要之施工範圍; 土方處置作業應以防塵網敷蓋, 並於工程作業中撒水, 以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台, 維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋, 並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境, 如發現水生生物受困應及早打撈移置, 避免水生生物受困低水位環境, 經長時間高溫曝曬而缺氧死亡, 影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護, 並以圍籬、插桿或警示帶等標示, 避免施工人員及機具誤入傷害, 另較靠近工程擾動區域之植株樹幹, 應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護, 並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域, 並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形, 材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭, 以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域, 維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道開闢過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間, 由施工廠商填寫, 並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常, 保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況, 請註明敘述處理方式, 第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:112 年 04 月 12 日)

項目 1	工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	工程作業中撒水
照片	
項目 2	土方處置作業應以防塵網敷蓋，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	土方堆置處以防塵網敷蓋
照片	

附註：


1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 112 年 03 月 28 日		施工進度: 77.2%		預定完工日期: 112 年 12 月 31 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造股份有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道開闢過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:112 年 03 月 28 日)

項目 1	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護
說明:	樹木以警示帶等標示妥善保護
照片	
項目 2	工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	工程作業中撒水
照片	

附註：


1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 112 年 03 月 13 日		施工進度: 75.6%		預定完工日期: 112 年 12 月 31 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造股份有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:112 年 03 月 13 日)

項目 1	工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	工程作業中撒水
照片	
項目 2	土方處置作業應以防塵網數蓋，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	土方堆置處以防塵網數蓋
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。


桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 112 年 02 月 24 日		施工進度: 69.2%		預定完工日期: 112 年 12 月 31 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造股份有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道開闢過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)	異常狀況發現日期		民國 年 月 日		
異常狀況說明	解決對策				
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:112 年 02 月 24 日)

項目 1	土方處置作業應以防塵網敷蓋，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	土方堆置處以防塵網敷蓋
照片	
項目 2	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護
說明:	樹木以警示帶等標示妥善保護
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。


桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 112 年 02 月 10 日		施工進度: 69.2%		預定完工日期: 112 年 11 月 03 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造股份有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型		☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____			
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:112 年 02 月 10 日)

項目 1	工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	工程作業中撒水
照片	
項目 2	土方處置作業應以防塵網敷蓋，以降低揚塵對現地環境之影響
說明:	土方堆置處以防塵網敷蓋
照片	

附註：


1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 112 年 01 月 27 日		施工進度: 69.2%		預定完工日期: 112 年 11 月 03 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造股份有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他 _____				
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:112 年 01 月 27 日)

項目 1	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護
說明:	樹木以警示帶等標示妥善保護
照片	
項目 2	工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。
說明:	工程作業中撒水
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 112 年 01 月 16		施工進度: 69.2%		預定完工日期: 112 年 11 月 03 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 沈佳民

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:112 年 01 月 16 日)

項目 1	大雨過後巡檢低窪淺水區，打撈受困水生生物
說明:	
照片	
項目 2	工程作業中撒水
說明:	
照片	

附註：


1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 12 月 27 日		施工進度: 65.6 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型		☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____			
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 12 月 27 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	樹木妥善保護
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 12 月 12 日		施工進度: 69.2%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 王宗民

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 12 月 12 日)

項目 1	樹木妥善保護
說明:	
照片	
項目 2	裸露土石方以防塵網敷蓋或植栽披覆
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 11 月 22 日		施工進度: 69.2%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他 _____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 吳月民

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 11 月 22 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	裸露土石方以防塵網敷蓋或植栽披覆
說明:	
照片	

附註：


1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 11 月 08 日		施工進度: 69.2%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 11 月 08日)

項目 1	樹木妥善保護
說明:	
照片	
項目 2	工程作業中撒水
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 10 月 25 日		施工進度: 69.2%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: _____

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 10 月 25 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	裸露土石方以防塵網敷蓋或植栽披覆
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 10 月 12 日		施工進度: 68.1 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: _____

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 10 月 12 日)

項目 1	裸露土石方以防塵網敷蓋或植栽披覆 以維持其良好生態環境棲地條件
說明:	
照片	
項目 2	工程作業中撒水
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 09 月 26 日		施工進度: 67.2 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他 _____				
狀況提報人 (單位/職稱)	異常狀況 發現日期	民國 年 月 日			
異常狀況說明	解決對策				
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: _____

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 09 月 26 日)

項目 1	打撈移置滯洪池低窪淺水區受困水生生物，避免經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生
說明:	
照片	
項目 2	打撈移置滯洪池低窪淺水區受困水生生物，避免經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 09 月 08 日		施工進度: 65.6 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X:281494.65 Y:2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道開闢過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: _____

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 09 月 08 日)

項目 1	樹木妥善保護
說明:	
照片	
項目 2	利用原工程擾動區堆置土石方，並以防塵網敷蓋
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。


桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 8 月 26 日		施工進度: 66.2 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他 _____				
狀況提報人 (單位/職稱)	異常狀況 發現日期	民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日			
異常狀況說明	解決對策				
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 08 月 26 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	工程作業中撒水
說明:	低漥淺水環境維持其良好棲地條件
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 08 月 11 日		施工進度: 65.6%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型		☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他 _____			
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 史德民

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 08 月 11 日)

項目 1	利用原工程擾動區堆置土石方，並以防塵網敷蓋
說明:	
照片	
項目 2	樹木妥善保護
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。


桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 07 月 20 日		施工進度: 64.8 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他 _____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 07 月 20 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	樹木妥善保護
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期: 111年 7月 20日)

項目 1	樹木妥善保護
說明:	
照片	
項目 2	樹木妥善保護
說明:	
照片	

附註:

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 07 月 11 日		施工進度: %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關	桃園市政府水務局		監造單位	中興工程顧問股份有限公司	
施工單位	良記營造股份有限公司		工程位置	(TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36	
編號	檢查項目		執行成效		執行狀況說明
1	土石方資源堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。		☒ 已執行	☐ 未執行	利用原工程擾動區堆置土石方，以防塵網敷蓋並於作業中撒水，降低揚塵對現地環境之影響
2	工區內水域環境應避免擾動，並以圍籬或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入；以維持水體水質		☒ 已執行	☐ 未執行	水域環境無施工人員及機具誤入情形，避免擾動以維持水體水質
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱：職安人員

姓名/簽章：張景文

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期: 111年 7 月 11 日)

項目 1	利用原工程擾動區堆置土石方，並以防塵網敷蓋。
說明:	
照片	
項目 2	樹木妥善保護
說明:	
照片	

附註：


1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 06 月 23 日		施工進度: 63.5 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X:281494.65 Y:2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道開闢過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111年 6 月 23 日)

項目 1	利用原工程擾動區堆置土石方，並以防塵網敷蓋。
說明:	
照片	
項目 2	工程作業中撒水
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 06 月 23 日		施工進度: %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關 桃園市政府水務局		監造單位 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位 良記營造股份有限公司		工程位置 (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方資源堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。	☒ 已執行	☐ 未執行	利用原工程擾動區堆置土石方，以防塵網數蓋並於作業中撒水，降低揚塵對現地環境之影響	
2	工區內水域環境應避免擾動，並以圍籬或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入；以維持水體水質	☒ 已執行	☐ 未執行	水域環境無施工人員及機具誤入情形，避免擾動以維持水體水質	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱：職安人員 姓名/簽章：_____

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 06 月 10 日		施工進度: %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他 _____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 張建民

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期：111 年 06 月 10 日)

項目 1	樹木妥善保護
說明:	
照片	
項目 2	利用原工程擾動區堆置土石方，並以防塵網敷蓋
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。


桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 05 月 25 日		施工進度: 62.7%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型		☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____			
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 05 月 25 日)

項目 1	低窪淺水環境維持其良好棲地條件
說明:	
照片	
項目 2	利用原工程擾動區堆置土石方，並以防塵網數蓋
說明:	
照片	

附註：


1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 05 月 11 日		施工進度: 62 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章: 

施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 05 月 11 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	低漥淺水環境維持其良好棲地條件
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 04 月 26 日		施工進度: 61.4 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型		☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他			
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 04 月 26 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	樹木妥善保護
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。


桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 04 月 12 日		施工進度: 60.5%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道開闢過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他				
狀況提報人(單位/職稱)	異常狀況發現日期		民國 年 月 日		
異常狀況說明	解決對策				
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 04 月 12 日)

項目 1	裸露土石方以防塵網敷蓋
說明:	
照片	
項目 2	工程作業中撒水
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 03 月 22 日		施工進度: 59.1%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明			解決對策		
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 03 月 22 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	裸露土石方以防塵網敷蓋或植栽
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 03 月 08 日		施工進度: 57.4 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目		執行成效		執行狀況說明
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。		☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。		☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。		☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。		☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)			異常狀況發現日期	民國 年 月 日	
異常狀況說明			解決對策		
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 03 月 08 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	低窪淺水環境維持其良好棲地條件
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。


桃園市八德區大滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 02 月 21 日		施工進度: 56.2 %		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X:281494.65 Y:2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道開闢過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)	異常狀況發現日期		民國 年 月 日		
異常狀況說明	解決對策				
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 02 月 21 日)

項目 1	裸露土石方以防塵網敷蓋
說明:	
照片	
項目 2	低漥淺水環境維持其良好棲地條件
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。


桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 111 年 02 月 09 日		施工進度: 54.8%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道開設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:111 年 02 月 09 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	裸露土石方以防塵網敷蓋
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。


桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 110 年 10 月 12 日		施工進度: 46.0%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型	☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道開闢過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____				
狀況提報人(單位/職稱)	異常狀況發現日期		民國 年 月 日		
異常狀況說明	解決對策				
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:110 年 10 月 12 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	裸露土石方以防塵網敷蓋
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 110 年 09 月 10 日		施工進度: 41.5%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網數蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型		☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他_____			
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:110 年 09 月 10 日)

項目 1	裸露土石方以防塵網敷蓋
說明:	
照片	
項目 2	工程作業中撒水
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。


桃園市八德區大湳滯洪池工程
施工階段環境友善自主檢查表(施工廠商填寫)

檢查日期: 110 年 08 月 11 日		施工進度: 38.0%		預定完工日期: 112 年 01 月 27 日	
主辦機關: 桃園市政府水務局		監造單位: 中興工程顧問股份有限公司			
施工單位: 良記營造有限公司		工程位置: (TWD97): X: 281494.65 Y: 2761003.36			
編號	檢查項目	執行成效		執行狀況說明	
1	土石方堆置區，應利用原工程擾動區，避免擴大非必要之施工範圍；土方處置作業應以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水，以降低揚塵對現地環境之影響。施工車輛進出需沖洗設備清洗或是設置洗車台，維持路面整潔。	☒ 已執行	☐ 未執行	土方堆置以防塵網敷蓋，並於工程作業中撒水。車輛進出經沖洗設備清洗維持路面整潔。	
2	應於大雨過後巡檢滯洪池區低窪淺水環境，如發現水生生物受困應及早打撈移置，避免水生生物受困低水位環境，經長時間高溫曝曬而缺氧死亡，影響工區衛生。	☒ 已執行	☐ 未執行	無水生生物受困低水位環境情形。	
3	工區及鄰近保全對象(樹木)應妥善保護，並以圍籬、插桿或警示帶等標示，避免施工人員及機具誤入傷害，另較靠近工程擾動區域之植株樹幹，應予以包覆避免受到機具傷害。	☒ 已執行	☐ 未執行	有妥善保護，並以警示帶等標示避免受到機具傷害。	
4	施工器具及材料應設置固定暫置區域，並定期巡檢是否有有機溶劑或油污滲漏情形，材料堆置不可依靠及放置於保全樹木樹幹及周遭，以維持其良好棲地條件。	☒ 已執行	☐ 未執行	施工器具及材料暫置固定區域，維持良好棲地條件。	
異常狀況處理					
異常狀況類型		☐ 施工範圍超過原設計 ☐ 構造物開挖面過大 ☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 水質濁度異常 ☐ 常流水斷流 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情事件 ☐ 其他			
狀況提報人(單位/職稱)		異常狀況發現日期	民國 年 月 日		
異常狀況說明		解決對策			
備註: 本表於工程期間，由施工廠商填寫，並拍照記錄保全對象照片。 如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

施工廠商

單位職稱: 職安人員

姓名/簽章:



施工階段環境友善自主檢查表附圖

生態保全措施照片(拍攝檢查日期:110 年 08 月 11 日)

項目 1	工程作業中撒水
說明:	
照片	
項目 2	裸露土石方以防塵網敷蓋
說明:	
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。