


大堀溪斷面 84-2 至 85 生態檢核工程生態檢核表

C-01 施工階段現場勘查紀錄表

勘查日期	112.09.18	填表日期	112.09.27
紀錄人員	陳仕勛	勘查地點	起點(TWD97)X: 263372.38 Y: 2764915.63 終點(TWD97)X: 263204.31 Y: 2765119.61
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳仕勛	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
陳佳昕	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
許為棟	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>陳仕勛/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) _____	



1. 本案於現勘時已經開工，左岸已進行整地，並保留保全樹木，保全樹木建議以警示帶或圍欄加以區隔避免機具碰傷



1. 設計圖說上需移植之喬木包括 1 株朴樹、1 株茄苳及 12 株苦楝，已請專業園藝廠商掛牌處理，周邊雜木已清除留下需移植之喬木。



2. 整地開挖工程中有做河道改道及利用溪中卵塊石做為擋水設施，以避免泥沙冲刷，或於下游設置沉砂設施，以降低河水混濁程度。



2. 現勘工程於河道中施工造成下游水質混濁，下游匯流口可比較水質混濁情形，與現場人員溝通若需長時間於河道施工，建議施工便道、土堆邊坡和坡腳疊放粒徑大之卵塊石，以避免泥沙沖刷，或於下游設置沉砂設施，以降低河水混濁程度。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。