

大嵙崁親水園區景觀計畫工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號： 檢查日期：10/3/20 施工進度：16.76% 預定完工日期：

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	調查計畫範圍內所有台灣大豆及禾草芋蘭植株分布位置(於施工前執行一次，請附分布位置圖，項目1)				○	
2	台灣大豆、禾草芋蘭移入保留區域明顯警示標示範圍，避免機具人員誤闖(每次執行，請附照片、項目2)	○				已使用紐澤西護欄阻隔。
3	移入保留區域台灣大豆、禾草芋蘭植株生長狀況(每次執行，請附照片、項目3)				○	
4	施工管理：混凝土、施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	○				限制中，無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除。	○				已清潔
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☐ 否				

施工廠商

單位職稱：中務工地負責人

姓名(簽章)：徐振智

監造單位

單位職稱：新祥現場監造

姓名(簽章)：吳益亭

大嵙崁親水園區景觀計畫工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：____ 檢查日期：110/2/27 施工進度：1283% 預定完工日期：

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	調查計畫範圍內所有台灣大豆及禾草芋蘭植株分布位置(於施工前執行一次，請附分布位置圖，項目1)				○	
2	台灣大豆、禾草芋蘭移入保留區域明顯警示標示範圍，避免機具人員誤闖(每次執行，請附照片、項目2)	○				已使用紅漆西護欄阻隔。
3	移入保留區域台灣大豆、禾草芋蘭植株生長狀況(每次執行，請附照片、項目3)				○	
4	施工管理：混凝土、施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	○				限制中、無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除。	○				已清潔
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☐ 否				

施工廠商

單位職稱：中移工地負責人

姓名(簽章)：保捷佑

監造單位

單位職稱：新綠現場監造

姓名(簽章)：吳建宏

大嵙崁親水園區景觀計畫工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：_____ 檢查日期：11/01/21/8 施工進度：11.56% 預定完工日期：_____

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	調查計畫範圍內所有台灣大豆及禾草芋蘭植株分布位置(於施工前執行一次，請附分布位置圖，項目 1)				○	
2	台灣大豆、禾草芋蘭移入保留區域明顯警示標示範圍，避免機具人員誤闖(每次執行，請附照片、項目 2)	○				已使用紅漆油漆護欄
3	移入保留區域台灣大豆、禾草芋蘭植株生長狀況(每次執行，請附照片、項目 3)				○	
4	施工管理：混凝土、施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	○				限制中，無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除。	○				已清潔。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： ☒ 否 解決對策：				

施工廠商

單位職稱：中務土地負責人

姓名(簽章)：保模智

監造單位

單位職稱：新綠現場監造

姓名(簽章)：吳上君

大嵙崁親水園區景觀計畫工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：___ 檢查日期：10/1/16 施工進度：41.51% 預定完工日期：

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	調查計畫範圍內所有台灣大豆及禾草芋蘭植株分布位置(於施工前執行一次，請附分布位置圖，項目1)				○	
2	台灣大豆、禾草芋蘭移入保留區域明顯警示標示範圍，避免機具人員誤闖(每次執行，請附照片，項目2)	○				已使用紐澤西護欄阻隔。
3	移入保留區域台灣大豆、禾草芋蘭植株生長狀況(每次執行，請附照片，項目3)				○	
4	施工管理：混凝土、施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	○				限制中，無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除。	○				已清潔完成
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☒ 否				

施工廠商

單位職稱：中裕工地負責人

姓名(簽章)：徐振智

監造單位

單位職稱：監造

姓名(簽章)：吳建男

大嵙崁親水園區景觀計畫工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：___ 檢查日期：109/12/16 施工進度：2.138% 預定完工日期：

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	調查計畫範圍內所有台灣大豆及禾草芋蘭植株分布位置(於施工前執行一次，請附分布位置圖，項目1)				0	
2	台灣大豆、禾草芋蘭移入保留區域明顯警示標示範圍，避免機具人員誤闖(每次執行，請附照片、項目2)	0				已使用紅繩及黃旗隔離。
3	移入保留區域台灣大豆、禾草芋蘭植株生長狀況(每次執行，請附照片、項目3)				0	
4	施工管理：混凝土、施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	0				限制中，無汙染。
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除。	0				已清除。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☒ 否				

施工廠商

單位職稱：中移工地負責人

姓名(簽章)：涂振智

監造單位

單位職稱：監造

姓名(簽章)：吳生島

大嵙崁親水園區景觀計畫工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號： 檢查日期：109/11/30 施工進度：2030% 預定完工日期：

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	調查計畫範圍內所有台灣大豆及禾草芋蘭植株分布位置(於施工前執行一次，請附分布位置圖，項目1)				0	
2	台灣大豆、禾草芋蘭移入保留區域明顯警示標示範圍，避免機具人員誤闖(每次執行，請附照片、項目2)	0				已使用紅澤西護欄阻隔。
3	移入保留區域台灣大豆、禾草芋蘭植株生長狀況(每次執行，請附照片、項目3)				0	
4	施工管理：混凝土、施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	0				限制中氣污染。
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除。	0				已清除。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☒ 否				

施工廠商

單位職稱：中移工地負責人

姓名(簽章)：陳漢龍

監造單位

單位職稱：監造

姓名(簽章)：吳光宏

大嵙崁親水園區景觀計畫工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號： 檢查日期：109/11/16 施工進度：0158% 預定完工日期：

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	調查計畫範圍內所有台灣大豆及禾草芋蘭植株分布位置(於施工前執行一次，請附分布位置圖，項目1)				0	
2	台灣大豆、禾草芋蘭移入保留區域明顯警示標示範圍，避免機具人員誤闖(每次執行，請附照片、項目2)	0				已使用紅帶區護欄阻隔。
3	移入保留區域台灣大豆、禾草芋蘭植株生長狀況(每次執行，請附照片、項目3)				0	
4	施工管理：混凝土、施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	0				限制中無汙染。
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除。	0				已清除。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☒ 否				

施工廠商

單位職稱：中裕工地負責人

姓名(簽章)：陳碩智

監造單位

單位職稱：監造

姓名(簽章)：吳建宏