

工程生態檢核表 施工階段附表

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號: C-03-01

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 109 年 11 月 03 日	填表日期	民國 109 年 11 月 23 日
紀錄人員	賴建宏	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
賴建宏	觀察家生態顧問	施工中指導捕魚	
	崇峻工程顧問有限公司	施工中指導捕魚	
現勘意見 提出人員(單位/職稱)：賴建宏/觀察家生態顧問		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)：張萬輝/遠城營造有限公司	
1. 該件工程屬於剛進入施工階段，本次現勘現場指導魚類移棲，過程如下圖。 A. 蝦籠開口應朝下游  B. 捕魚移棲時應該攜帶打氣設備(電池攜帶型) 		後續水棲生物捕捉已依指導增加蝦籠數量以及開口朝向下游，並已購置攜帶型打氣設備供使用	



C. 目前放置蝦籠數仍太少，應增加；每一河段至少十個蝦籠。

2. 剛進入施工階段，友善措施與保全對象請務必在之後施工期間確實執行。

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

街口溪生態水岸步道
工程友善措施確認表

工程執行機關	桃園市政府水務局	監造單位	崇峻工程顧問有限公司
工程名稱	街口溪生態水岸步道工程	縣市/鄉鎮	桃園市大溪區
工區	大溪國中至中華路121巷段	工區坐標	24°52'49.84"北, 121°17'46.29"東
項目	本工程擬選用友善原則與措施		執行
工程 管理	a. 明確告知施工廠商施工範圍、生態保護對象位置、生態友善措施與罰則。		☒ 是 ☐ 否
	b. 監督施工廠商以標誌、警示帶等可清楚識別的方式標示施工範圍，迴避生態保護對象。		☒ 是 ☐ 否
	c. 監督施工廠商依工程圖說與施工計畫在計畫施工範圍內施作		☒ 是 ☐ 否
	d. 監督施工廠商，當生態保護對象異常時，應立即通報主辦機關與監造單位處理，並紀錄於「施工階段生態保育/友善措施自主檢查表」。		☒ 是 ☐ 否
	e. 監督施工廠商友善對待工區出沒動物，禁止捕獵傷害。		☐ 是 ☒ 否
	f. 其它：參閱「自主檢查表填表需知」		☒ 是 ☐ 否
友善 措施 確認	檢查項目		執行
	1. 追蹤小葉欖仁移植狀況(請附照片，項目1)		☒ 是 ☐ 否
	2. 追蹤九芎移植狀況(請附照片、項目2)		☒ 是 ☐ 否
	3. 保留石朴(喬木)、右岸植木混合林與水田(請各附照片，項目3、項目4、項目5)		☒ 是 ☐ 否
	4. 新建護岸時，分段施工將預計施工區域內魚群之捕獲並放置在上游深潭區域或埤塘。(每個月1次，請附照片。項目6，包括蝦籠、餌料、捕捉結果與安置區域。共四張照片)		☒ 是 ☐ 否
	5. 工區範圍內之垃圾，應每日進行清除。		☒ 是 ☐ 否
	6. 工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。		☒ 是 ☐ 否
	7. 施工期間維持水質乾淨。設置圍堰導流水區隔施工範圍與河道與臨時沉沙池。		☒ 是 ☐ 否
無法依設計執行原因及採行措施：			
其他補充事項：新增第7項友善措施			

監造人員簽名：張永文
 工地負責人簽名：張萬輝
 確認完成日期：109.09.29

設計人員簽名：湯駿舜
 生態團隊(單位/姓名)：鄭金斌 / 謝學家
 生態顧問