

# 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

|                                                                                                                                                                  |                   |                                                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 勘查日期                                                                                                                                                             | 民國 109 年 7 月 15 日 | 填表日期                                                            | 民國 109 年 7 月 23 日 |
| 紀錄人員                                                                                                                                                             | 劉廷彥               | 勘查地點                                                            | 施工地點              |
| 人員                                                                                                                                                               | 單位/職稱             | 參與勘查事項                                                          |                   |
| 劉廷彥                                                                                                                                                              | 觀察家生態顧問有限公司/技術經理  | 工地現場生態勘查紀錄                                                      |                   |
| 現勘意見                                                                                                                                                             |                   | 處理情形回覆                                                          |                   |
| 提出人員(單位/職稱) <u>劉廷彥</u>                                                                                                                                           |                   | 回覆人員(單位/職稱) _____                                               |                   |
| <p>1. 施工擾動範圍內保留之樹木可以黃色警示帶圍繞其樹冠下方投影區域(根系生長範圍)，標定保護範圍，保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入。</p>  |                   | <p>1. 目前尚未施作至該處，已施作處樹木已先進行簡易修枝，避免機具影響樹木，後續於該處施作時將依建議執行相關措施。</p> |                   |
| <p>2. 樹木保護範圍應避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。</p>                      |                   | <p>2. 目前尚未有相關情事發生，將持續保持並要求工班施作時以不干擾樹木保護範圍內堆放施工相關材料，並不額外覆土。</p>  |                   |

- |                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>3. 現地施工器材堆放應注意維持環境清潔，避免長期堆置垃圾；後續應留意避免垃圾或土方堆置於溪畔輾壓濱溪植被或造成水體汙染。</p> | <p>3.本工程未下河道施作，相關材料皆於收工後進行整理堆放，將依意見持續留意避免造成水體汙染。</p> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|



說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。