

# 工程生態檢核表 施工階段附表

## C-01 現場勘查紀錄表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                             |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 勘查日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110/07/20                | 填表日期                                                                                        | 110/07/22                         |
| 紀錄人員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 陳宇翔                      | 勘查地點                                                                                        | (TWD97)X: 277721.08 Y: 2758133.45 |
| 人員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 單位/職稱                    | 參與勘查事項                                                                                      |                                   |
| 陳宇翔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 亞磊數研工程顧問有限公司/<br>生態檢核調查員 | 生態勘查                                                                                        |                                   |
| 現場勘查意見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 處理情形回覆                                                                                      |                                   |
| 提出人員(單位/職稱) <u>陳宇翔/生態檢核調查員</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 回覆人員(單位/職稱) <u>李豐均/工程助理</u>                                                                 |                                   |
|  <p>1. 河道兩側多為農田，建議明確標示工程施作範圍，避免影響周圍農田與動物棲息。</p>  <p>2. 預定工程段下游河道右岸有次生林，以樟樹、構樹、檸檬桉和小葉桑為主，建議於施工時迴避樹林。</p>  <p>3. 完工後不清走河道中原有的石塊，將其鋪設回河道兩旁</p> |                          | <p>1. 增設圍籬及欄杆，將農田及施工範圍做為區隔，並告知施工人員注意生態環境。</p> <p>2. 遵照辦理，並告知施工人員注意迴避樹林。</p> <p>3. 遵照辦理。</p> |                                   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 可幫助植物復原並提供提供動物在河道中的停棲點。 |  |
|-------------------------|--|

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。



# 工程生態檢核表 施工階段附表

## C-01 現場勘查紀錄表

|                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 勘查日期                                                                                                                               | 110/10/15                | 填表日期                                                                                                                | 110/10/15                          |
| 紀錄人員                                                                                                                               | 陳宇翔                      | 勘查地點                                                                                                                | (TWD97) X: 277721.08 Y: 2758133.45 |
| 人員                                                                                                                                 | 單位/職稱                    | 參與勘查事項                                                                                                              |                                    |
| 陳宇翔                                                                                                                                | 亞磊數研工程顧問有限公司/<br>生態檢核調查員 |                                                                                                                     |                                    |
| 現場勘查意見<br>提出人員(單位/職稱) <u>陳宇翔/生態檢核調查員</u>                                                                                           |                          | 處理情形回覆<br>回覆人員(單位/職稱) <u>古偉釗(傳亞營造有限公司/工地負責人)</u>                                                                    |                                    |
|  <p>1. 每日施工結束後應以防塵網或帆布將土丘蓋上，避免土砂揚起或流入河道造成汙染。</p> |                          |  <p>1. 收工後派工使用帆布覆蓋土丘。</p>        |                                    |
|  <p>2. 此段雖已大致完，但在行進間還是須注意護岸旁的樹木，避免傷到樹木。</p>     |                          |  <p>2. 施工時旁邊拉有警示帶，避免傷害護岸旁樹木</p> |                                    |

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表