

大堀溪斷面 84-2 至斷面 85 左岸護岸新建工程

D-01 規劃設計階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111.07.07	填表日期	111.07.07
紀錄人員	李京樺	勘查地點	起點 (TWD97)X: 263372.38 Y: 2764915.63 終點 (TWD97)X: 263204.31 Y: 2765119.61
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>李京樺/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>楊宗翰/專案經理</u>	
 		1. 預定工區左岸次生林植被多樣、層次豐富，現勘有發現黃頭鷺、夜鷺、大卷尾在樹上棲息。次生林樹種包括苦楝、茄苳、構樹、小葉桑、山黃麻、野桐等，可看到數種蜻蛉目、蟬類、蝶類昆蟲棲息其間。建議興建護岸時可以盡可能縮小範圍並沿既有道路邊施作，保留濱溪帶 10 公尺以上植被。	
		1. 遵照辦理，本案將保留濱溪植被帶 10 公尺以上，以維護原有棲地之生物多樣性。	



2. 工區旁河川流態豐富，可觀察到淺流、淺瀨、岸邊緩流、深流、深潭等棲地結構，且固床工皆不高，保留一定的河道連續性。建議護岸施作時，避免工程機具進入河道，保留自然底質與河川樣態。

2. 遵照辦理，本案施工過程會避免機具進入河道，保留自然底質與河川樣態。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。