

連城溪 0K+859~1K+052 護岸加高應急工程生態檢核表

M-01 維護管理階段現場勘查紀錄表

|                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 勘查日期                                                                                                                                                                                                                       | 112/07/19          | 填表日期                                     | 112/07/21                             |
| 紀錄人員                                                                                                                                                                                                                       | 李京樺                | 勘查地點                                     | (TW97) : X : 277950.02 Y : 2759334.35 |
| 人員                                                                                                                                                                                                                         | 單位/職稱              | 參與勘查事項                                   |                                       |
| 李京樺                                                                                                                                                                                                                        | 亞磊數研工程顧問有限公司/助理工程師 | 生態勘查                                     |                                       |
| 現場勘查意見<br>提出人員(單位/職稱) <u>李京樺/助理工程師</u>                                                                                                                                                                                     |                    | 處理情形回覆<br>回覆人員(單位/職稱) <u>水工科周志皇/工程助理</u> |                                       |
|  <p>本工程於 111 年 11 月底完工，至今已超過半年。兩岸坡腳保留石灘地，目前植被恢復良好，右岸既有保全樹木生長狀況佳。河水呈現黃綠色，無明顯異味。建議未來清淤時，若通洪斷面足夠，則盡量保留兩岸植被。<br/>工程周邊自然環境已漸趨穩定，無明顯之生態議題。</p> |                    | 後續配合辦理。                                  |                                       |

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

連城溪 0K+859~1K+052 護岸加高應急工程生態檢核表

M-01 維護管理階段現場勘查紀錄表

|                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 勘查日期                                                                                                                                                                                                                                           | 112/10/17          | 填表日期                  | 112/10/24                             |
| 紀錄人員                                                                                                                                                                                                                                           | 李京樺                | 勘查地點                  | (TW97) : X : 277950.02 Y : 2759334.35 |
| 人員                                                                                                                                                                                                                                             | 單位/職稱              | 參與勘查事項                |                                       |
| 李京樺                                                                                                                                                                                                                                            | 亞磊數研工程顧問有限公司/助理工程師 | 生態勘查                  |                                       |
| 現場勘查意見<br>提出人員(單位/職稱) 李京樺/助理工程師                                                                                                                                                                                                                |                    | 處理情形回覆<br>回覆人員(單位/職稱) |                                       |
|  <p>本工程於 111 年 11 月底完工，已完工將近 1 年。對比前次勘查，河道兩岸植被覆蓋率無明顯變化，坡腳石灘地保有 90% 以上之植被覆蓋率。右岸既有保全樹木生長狀況佳。河水目視呈現黃綠色，無明顯異味。整體維管情況良好，請繼續保持。</p> <p>工程周邊自然環境已漸趨穩定，無明顯之生態議題。</p> |                    |                       |                                       |

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。

3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

連城溪 0K+859~1K+052 護岸加高應急工程生態檢核表

M-01 維護管理階段現場勘查紀錄表

|                                                                                    |                    |                       |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 勘查日期                                                                               | 113/02/17          | 填表日期                  | 113/02/19                             |
| 紀錄人員                                                                               | 李京樺                | 勘查地點                  | (TW97) : X : 277950.02 Y : 2759334.35 |
| 人員                                                                                 | 單位/職稱              | 參與勘查事項                |                                       |
| 李京樺                                                                                | 亞磊數研工程顧問有限公司/助理工程師 | 生態勘查                  |                                       |
| 陳仕勛                                                                                | 亞磊數研工程顧問有限公司/工程師   | 生態勘查                  |                                       |
| 現場勘查意見<br>提出人員(單位/職稱) 李京樺/助理工程師                                                    |                    | 處理情形回覆<br>回覆人員(單位/職稱) |                                       |
|  |                    |                       |                                       |



本工程於 111 年 11 月底完工，已完工超過 1 年。對比前次勘查，河道兩岸植被覆蓋率無明顯變化，坡腳石灘地保有 90% 以上之植被覆蓋率。右岸既有保全樹木生長狀況佳。河水目視呈現黃綠色，無明顯異味，河中可觀察到吳郭魚群。護岸坡腳灘地草叢中有民生廢棄物棄置，建議可定期派員清除。

工程周邊自然環境已漸趨穩定，無明顯之生態議題，建議後續可解除列管。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。